


## ... und mal wieder FSE

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 26. April 2007 um 17:58


Moin,

bei meiner FSE mit 6310i funzt die Anwahl per MF nicht mehr!

Also bis zum Einbau des neuen Interfaces den Deckel der Armlehne hoch und per Hand im Verzeichnis blättern - was ja nicht grade ungefährlich ist... 

Jetzt kommts...

..lasse ich den Deckel runterfallen, dann ist das Gespräch auch futsch!

Also, alles hochgehoben und dann sehe ich, daß im Bereich des Gelenks der Armauflage, daß Kabel von der Ladeschale zur "was-Gott-was" gequetscht und teilweise blank ist... 

Kennt das jemand aus der erlauchten Runde?

Gruß

Paul

### [Zitat von agroetsch](#)

Hallo,

ich hatte bei meinem zweiten Dicken das 6230 (nicht-i) in der MAL und das funzte einwandfrei. Allerdings war das Handy auch immer eingelegt, ich habe es also nie entfernt!