

Klimaanlage - keine Kühlung

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 12. Mai 2007 um 16:38

Nach erfolglosem Austausch der Kühlfüssigkeit (incl. Auffüllung) und den oben beschriebenen Umbaumaßnahmen ist die Leistung der Climatronic immer noch unzureichend.

Getsern war ich wieder bei meinem 😊 . Der hat über seinen Diagnose-Computer diverse Werte abgerufen, so, wie Burkhard es beschrieben hat. Interessanterweise war die Kühlleistung zunächst dann auch ausreichend. Nach noch nicht einmal einer Minute sah man aber auf dem Display des 😊 , dass die Luft aus den Mannausströmern und im Fußraum in der Temperatur wieder anstieg. Eine Erklärung gab es dafür nicht. Mein 😊 vermutet, dass die Climatronic warme (Außen-)Luft zusteuert, denn die Meßwerte stiegen von 2-3° auf 13-16° an. Die gefühlte Temperatur entsprach dem Wert, auch die per Infrarot gemessene Temperatur der austretenden Luftströmung.

Mein:) hat die Werte auf einen USB-Stick gespeichert und schickt sie Montag nach WOB. Dann sollen die dort mal sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Bin sehr gespannt!