

Kennzeichenhalter

Beitrag von „Tramp“ vom 12. Mai 2007 um 19:24

Zitat

Wie lange waren denn die Schrauben welche du da extra reingebohrt hast

Die original Schrauben von der alten Halterung waren 4,5 x 16 mm. Die Edelstahlschrauben habe ich nur in 4,8 x 16 mm bekommen.

Es ist zwar ärgerlich aber nicht so schlimm. Ich hätte auch den Schlauch vom Kühler anbohren können.

Wenn der Behälter von der Scheibenwaschanlage leer ist, dann tropft auch nichts mehr.

Harald