

# Memory Paket Premium

Beitrag von „Arndt“ vom 15. Mai 2007 um 08:13

[Zitat von armin p.](#)

Außerdem funzt die Spiegelverstellung (Bordsteinkante) mal und mal nicht.

Die Bordsteinfunktion funktioniert nur wenn der Wahlschalter für die Spiegeleinstellung auf den rechten Spiegel eingestellt ist.