

# Geschwindigkeitsregelanlage

**Beitrag von „wobkt“ vom 15. Mai 2007 um 08:45**

Moin zusammen,

hatte gestern meinen Dicken beim :).

Kindersicherung hinten links ließ sich nicht entsperren.. Aussage, ein zu kurzer Bowdenzug wurde werksseitig verbaut !! Funktioniert wieder.

Tempomat läßt sich über das Lenkrad einschalten und mit der Set-Taste kann die Geschwindigkeit fixiert werden. Nehme ich über die RES-Taste eine Änderung vor, schaltet sich der Tempomat aus und die grüne Anzeige im Kombiinstrument ist verschwunden. Aussage, war eine falsche Codierung der Funktionstasten.....

Heute morgen der Fehler wieder aufgetreten. Nur durch ein Wiederanlassen des Fahrzeugs läßt sich der Tempomat wieder aktivieren. Tippen auf die RES-Taste und Schluß.

Hat jemand eine Idee?

Viele Grüße

WOBKT