

Kardanwelle

Beitrag von „darkdiver“ vom 15. Mai 2007 um 23:14

[Zitat von Pfadi69](#)

Hallo T-Freunde,

am Sonntag bei der Heimfahrt, hat es plötzlich stark unter dem Fahrzeug zum Klopfen angefangen, daß man bis am Lenkrad spürte. Angehalten, ich dachte es könnte der Auspuff oder ein Plattfuß sein. Ich konnte aber nichts feststellen. Ich bin dann vorsichtig nach Hause gefahren, zum Glück hatte ich nicht mehr weit.

Am Montag ist meine Frau dann mit dem Dicken zum:) .Es wurde ein Kardanwellenschaden festgestellt. Die Ersatzteile wurden bestellt und ein Kulanzantrag gestellt. Heute wurde die Welle ausgetauscht.

Der T ist Erstzulassung Januar 2003 und hat 62780 km auf dem Tacho.

Da darf doch so ein Schaden nicht auftreten. Der Dicke wird normal genutzt, ohne Hänger betrieb, einmal im Camp 4 fan dabeigewesen.

VW hat je 30% Kulanz auf Ersatzteil und Arbeitslohn angeboten.

Meine Frage, ist das nicht zu wenig, an wen kann ich mich wenden?

Viele Grüße

Helmut

[Alles anzeigen](#)

Bin kein Experte, aber das finde ich zu wenig. Versuche mal das Komeptenz-Center aus deiner Region anzusprechen. Daten hat dein Freundlicher bzw. über die Hotline von VW. Lass dir die alte Kardarnwelle aushändigen. Das ist sicherlich von Vorteil wenn die Ursache gesucht wird. Ebenso das Lager. Die Wellen sind ja eigentlich auch für Offroad-Einsatz gedacht, die sollten ewig halten.... 😞

Viele Grüße

Eric