

Pdc

Beitrag von „broadylette“ vom 6. Oktober 2004 um 18:12

Ist es richtig, dass die PDC Anzeige im Armaturenbrett bei Rückwärtsfahrt ohne Funktion ist und nur die hintere Anzeige arbeitet. Meldet sich die PDC nicht wie bei anderen Fahrzeugen beim Einlegen des Rückwärtsgangs an.

broadylette