

Kein Longlife?

Beitrag von „bell407“ vom 24. Mai 2007 um 09:22

Hallo owolter,

danke für die Tips, der 😊 hat auch genau dieses gemacht und festgestellt, dass sich der Dicke automatisch auf Festintervalle umgestellt hat, vermutlich im Rahmen der Software Updates des Instrumentenkomis... Muss er jetzt wieder umcodieren....

Is noch das geringere Übel, lenkgetriebe und Servopumpe müssen vermutlich auch raus....
AAAHHHHH

Danke und Grüsse

Christian