

PDC will nicht mehr

Beitrag von „ThommesGF“ vom 25. Mai 2007 um 12:44

Hallo zusammen,

sooo,... der Dicke tuts wieder. Sensor vorn links Mitte gewechselt und geht wieder.

Vermutlich sind wir vorn irgendwo gegen gefahren.

Unter dem Nebelscheinwerfer ist eine Druckstelle im Kunststoff.

Abeitszeit 20min. Rechnung lass ich mir lieber schicken.

Wollt mir nicht noch den schönen Tag versauen:D

Allen ein schönes Pfingstwochenende.

Gruss aus GF

Thommes