

Fernbedienung der Originalen Standheizung defekt - Bauteil abgebrochen...?!?!

Beitrag von „Snowman24“ vom 28. Mai 2007 um 19:56

Hallo liebe Touareg-Gemeinde,

ich wollte gestern einmal die Standheizung und Belüftungsfunktion ausprobieren.

Manuell und über die Timer-Vorwahl war das auch kein Problem.

Jedoch konnte ich über die Fernbedienung nichts erreichen.

Mir fiel dann auf, dass die LED an der Fernbedienung beim drücken einer Taste auch nicht leuchtet oder blinkt, trotz neuer Batterien (ja ich habe die richtigen 12V-Batterien).

Ich habe dann die Fernbedienung geöffnet, da ich auf eine defekte (kalte) Lötstelle o.ä. vermutete.

Dem war auch so.

Am Resonator (Quarz) auf der Rückseite der Platine sind beide Kontakte abgebrochen.

Als ich diese dann wieder anlöten wollte, ist einer der beiden drähte gleich ganz abgebrochen.

Jetzt suche ich nach der Bezeichnung des Resonators.

Drauf steht: 32C2Z

Leider können aber meine Ersatzteillieferer im Webshop mit dieser Bezeichnung rein gar nichts anfangen.

Auch eine Suche bei Google brachte keinen Erfolg.

Ich benötige doch nur die Frequenz, auf der das Quartz schwingt..... 

Kann mir jemand von euch da weiterhelfen???

Wegen dem 2-Cent-Artikel möchte ich keinesfalls eine neue Fernbedienung kaufen, die über 100,- EUR oder mehr kostet.

Und gleich noch die 2. Frage:

Werden bei der Auslieferung des T. zwei oder eine Fernbedienung für die Standheizung mitgeliefert???

Wenn zwei, dann muß ich mich mit dem Vorbesitzer nochmals in Verbindung setzen.

Danke schonmal im Voraus für Eure Hilfe

Gruß

Marcus