

Runnig gear Workshop

Beitrag von „green_pl“ vom 31. Mai 2007 um 23:24

Hallo Leute,

Vor einem Woche habe ich Touareg 3.2 v6 gekauft. Vor dem Einkauf, habe ich die Digitalpruefung des Motor in VW Werkstatt gemacht. Alles war ok.

Aber schon zwei mal habe ich die folgende Situation gehabt.

Wenn den Motor war kalt, habe ich eine Memo bekommen:

"Runnig gear workshop". Ich habe den Motor zu gemacht und wieder ein und den Fehler ist nicht wiedergeholt worden.

Haben Sie Idee, was ist den los?

Gruesse von Warschau 😊

Łukasz