

# Druckverlust Luftfederung

Beitrag von „jensneumeister“ vom 1. Juni 2007 um 09:25

Hallo zusammen,

mein Großer ist z.Zt. beim 😊 . Seit Wochen kommt sporadisch die Fehlermeldung "Fahrwerkfehler - Werkstatt". Mir ist aufgefallen, dass der Kompressor der Luftfederung häufiger in Betrieb ist als früher. Nun hat die Werkstatt herausgefunden, dass der Lufdruck von 14 bar im System nicht gehalten wird und heute morgen z.B. nur noch 0,3 bar vorhanden waren (gestern abend 14 bar).

Hattet Ihr diese Probleme auch ? Ich würde ganz lapidar mal sagen, da iss was undicht... Aber was ? Die Werkstatt sucht und sucht und sucht.... Vielleicht wisst Ihr was und könnt mir in diesem Problemfall weiterhelfen.

Vorab mal vielen Dank !

MfG

jensneumeister