

Druckverlust Luftfederung

Beitrag von „Heinz“ vom 1. Juni 2007 um 10:12

Hatte das auch, aber wenn ich mich recht erinnere war das bei mir ein Softwarefehler. Statt einmaliger Ausrichtung nach dem Ausschalten hat sich der Vorgang wohl mehrfach wiederholt und den Luftvorrat leergezogen. Dann kam der berühmte "Fahrwerksfehler". Hat einmal zu einem Totalausfall (Apschleppen zum 😊) geführt. Normalerweise hat sich der "Fahrwerksfehler" aber selbst geheilt. Bekam einmal eine neue SW aufgespielt, das Problem ist danach aber nochmal aufgetreten. Seit 90D7 habe ich eine solche Meldung aber nicht mehr erhalten.

Gruß
Heinz