

# Neue Navi DVD funktioniert nicht

**Beitrag von „Franks“ vom 4. Juni 2007 um 20:52**

Dass der Flash-Speicher des Navis von einer neueren DVD/CD neu beschrieben wird, ist völlig normal und passiert sowohl beim CD- wie auch beim DVD Navi. Nicht normal ist es, dass sich dieser Vorgang in einer scheinbaren Endlosschleife wie bei rulerz wiederholt, da stimmt irgendwas mit entweder dem Navi oder dem Datenträger nicht, ich würde das mal vom 😊 überprüfen lassen.

Gruß,

Frank