

Touareg springt in Kurven

Beitrag von „Wuesten-T“ vom 11. Juni 2007 um 19:17

Hallo Nachbar und schöne Grüsse aus Abu Dhabi,

das muss wohl wirklich ein individuelles Problem sein, habe dies bisher in keinem roundabout (für unsere Leser in Deutschland: Kreisel / Kreisverkehr 😊) oder sonstwo gemerkt.

Warum wurde denn die Luftfeder-SW neu geladen? Wegen diesem Problem?