

# Austausch Bremsbeläge / Bremsscheiben

Beitrag von „bell407“ vom 12. Juni 2007 um 10:51

Hallo,

bei meinem Dicken (V10) kam jetzt bei 44.500km die Bremsbelag prüfen Meldung. 1000km vorher hat der 😊 nochmal reingeguckt und meinte, da seien noch knapp 50% drauf. Die Meldung kommt lt. VW extrem früh wenn sich ein Grat am Aussenrand der Bremsscheibe bildet. Dieser Grat löst dann den Sensor für die Verschleißanzeige aus. Bin dann noch gut 1000km gefahren und hab gestern die vorderen Beläge tauschen lassen (hatten noch 30-40%). Bremsscheiben wurden entgratet und haben noch 33,1mm Dicke (34mm wenn neu, Minimum 32mm). Ich denke, damit kann man leben bei einem 3to Auto das auch noch ab und zu schwere Hänger zieht.

LG

Christian