

Suche Unterfahrschutz von VW

Beitrag von „Porto“ vom 14. Juni 2007 um 19:44

Senkkopfschrauben lösen das Problem nicht, weil das Gewinde nach unter herausragt, auf das die Muttern draufgeschraubt werden.

Der Verlust beim Böschungswinkel sind weit mehr als 2°. Ich werd mal ein Foto machen, um zu verdeutlichen, worin bei dem Antec UFS das Problem liegt.