

Da scheppert was im Heck....

Beitrag von „GGue1313“ vom 20. Juni 2007 um 07:33

Nachdem mein Dicker beim Service war und ich meinen 😊 gebeten habe sich den Touareg genau anzusehen wurde folgendes festgestellt:

🔧 Das Scheppern, bzw. Klappern aus dem Bereich des Kofferraum's bei schlechtem Fahrbahnzustand war einfach eine defekte Koppelstange für den Stabilisator (hinten-rechts); Das Teil wurde auf Kulanz getauscht, musste nur die Arbeitszeit bezahlen.

Jetzt ist der T absolut "geräuscharm" 🤫🤫
und ich wieder happy 😊👍