

# Problem Seitenwange Leder Fahrersitz

Beitrag von „Lobo“ vom 24. Juni 2007 um 12:59

Hallo,

bei meinem T Bj. 04/07 mit Nappa-Leder bildet sich am Fahrersitz links eine Falte. Das Leder sieht wie abgeschuert aus (anscheinend durch das dauernde Bewegen der Falte durch meine knapp 100 KG). Mein 😊 meint ,das wäre nach einem Jahr normaler Verschleiß. Sehe ich nicht ganz so bei einem Auto minimal unter der 100000 Euro-Schwelle.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Reaktionen von VW?

Danke für jede Info!

Gruß

Frank