

# Klimaanlage - keine Kühlung

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 25. Juni 2007 um 17:58

Update 10

Heute habe ich mit dem obersten Chef der Werkstatt gesprochen. Da hat man mich doch wirklich falsch informiert! Das Werksteam hat lediglich *kein Leck im Kühlsystem* entdecken können. Ideen zur Problemlösung hatte man schon.

Zunächst werden der/die Drucksensor/en getauscht. Wenn das Problem persistiert, hat mein 😊 schon vorab die Freigabe, dann auch den Verdampfer zu tauschen. (BTW: Was macht der eigentlich? Kann mir das jemand erklären?)

Nun gut, schauen wir, was noch so passiert.....