

Airbag-Fehler und Navi/Radio/CD-Einheit-Problem

Beitrag von „vmax94“ vom 26. Juni 2007 um 15:10

Hi,

zu eurer Info:

es wird nun folgendes von der Werkstatt ausgetauscht:

- Alcantara-Seitenverkleidung
- 3-Punkt-Gurt
- Spindel
- Kabelbaum
- komplettes Navi-System

und das Ganze nach 1 Woche Fahrbetrieb....

na dann 'allseits Gute Fahrt' !

LG

Bernd