

Leder an Fahrersitz / Naht aufgescheuert (20000km)

Beitrag von „friesoyther“ vom 2. Juli 2007 um 09:23

Moin Moin !

leider konnte hier mir keiner helfen ! hab mich nochmal mit der werkstatt und vw auseinandergesetzt. sitzte werden vom sattler überarbeitet bzw. die stellen die aufgeschrubbelt sind aufgemacht, nach innen vernäht und die stelle an der stitzaufnahme entgratet. (nur falls euch sowas mal passieren sollte)

das leidige afs thema ist noch nicht geklärt. habe heute morgen den wagen zum 5. mal zum 😊 in die werkstatt gebracht. mal schauen ob die das hinbekommen