

Leder an Fahrersitz / Naht aufgescheuert (20000km)

Beitrag von „juma“ vom 2. Juli 2007 um 11:17

Servus,

[Zitat von friesoyther](#)

[...]hab mich nochmal mit der werkstatt und vw auseinandergesetzt. sitzte werden vom sattler überarbeitet bzw. die stellen die aufgeschrubbelt sind aufgemacht, nach innen vernäht und die stelle an der stitzaufnahme entgratet. (nur falls euch sowas mal passieren sollte)

...stell mal bitte vorher/nachher-Fotos ein wenns fertig ist, damit man die Sache dann auch richtig nachvollziehen kann.

Nur falls es mal einer gebrauchen kann...

...bin ich froh, dass ich kein Leder habe 😄