

Airbag-Fehler und Navi/Radio/CD-Einheit-Problem

Beitrag von „weide_de“ vom 2. Juli 2007 um 19:07

Also ich kann dich beruhigen, mein Dicker ist mehrfach zerlegt worden und nichts knarrt oder knirscht.

Den Airbag-Kontrollleuchte-Fehler hatte ich bei 30762 km (Leitungsstrang Airbag Sitz links instandgesetzt) und bei 94736 km (Leitungsstrang Seitenairbag instandgesetzt).