

Hupen im Touareg

Beitrag von „Wiener“ vom 3. Juli 2007 um 13:15

Das Tiefton-Horn ist auch bei meinem T schon ausgefallen und wurde in Garantie ersetzt. Dazu war jedoch der Abbau der gesamten Frontverkleidung nötig, da die beiden Hörner ziemlich versteckt sind. Dabei wurden auch zwei Mechaniker "gebadet", da sie vergessen haben, die Wasserzuführung zu den Düsen der Scheinwerferwaschanlage vorher abzuziehen und vorübergehend zu verschließen.

War jedoch alles in allem eine unproblematische Angelegenheit.

Grüße aus Wien

Wiener