

# Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „olly\_1“ vom 5. Juli 2007 um 19:03

Moin zusammen

Frage an die Techniker ... kurioser Fehler bei meinem R5 Autom. Bj. 2004  
Laufleistung 67 Tsd.

Störung: Nach dem Start ist noch alles i.O, nach kurzer Laufzeit plötzlich kein Schub mehr, soll heißen z.B. bei Tempo 80 passiert trotz Gasgeben nichts mehr. Auch beim Umschalten auf Tiptronic ist zwar Gangwechsel möglich, auch die Drehzahl höher aber wie abgeriegelt keine Leistung.

Hatte den Fehler schon 2 mal vor ca. eineinhalb Monaten mit Hängerbetrieb aber auch ohne. Dann lief er wieder bis diese Woche.

Wenn ich dann anhalte und die Zündung ausschalte klappt es bisher nach dem Neustart wieder. Vielleicht ein Fehler im Steuergerät ??? oder Marderbiss??? War bisher noch nicht bei meinen Freundlichen. Wollte vorher mal hier fragen ob jemand soetwas auch schon hatte.

Grüsse aus dem Nordwesten

Jörg