

# Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „juma“ vom 6. Juli 2007 um 10:00

Servus,

[Zitat von Lollo050968](#)

Bei einem A6 von uns mit ähnlichem Verhalten, war der Luftmassensensor defekt. Trat erst auch nur sporadisch auf, dann dauernd.

...genau die gleichen Symptome bei meinem A4. Luftmassenmesser hinüber.

Könnte zumindest ein Ansatz für den 😊 sein...

Halte uns auf dem Laufenden...👍