

brummen, dröhnen, chrosen bei 1800 U/min

Beitrag von „morpheus“ vom 6. Juli 2007 um 16:17

Hi zusammen

Hatte mal jemand bei eurem T so nerventötendes Geräusch bei 1800 U/min ? Es dröhnt, brummt echt im Innenraum. Aber nur bei ca. dieser Drehzahl.

Es fühlt sich so an dass es von unten kommt. Verteilergetriebe und Kardanwelle wurden mal schon seit längerem getauscht, mir scheint einfach dass seit ich vor einem halben Jahr die Kardanwelle austauschen liess, nahm das Geräusch mit der Zeit immer mehr zu. Aber der 😊 kann nichts finden .

Vielleicht hatte jemand von euch ein solches Problem

Danke für die Antworten.