

# **Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!**

**Beitrag von „vmax94“ vom 7. Juli 2007 um 12:12**

Hi,

gleiche Symptome wie bei meinem exTDI-Golf..

Wenn Feuchtigkeit an den feinen Luftmassen-Mess-Sensor kommt, dann spinnt der Wagen und schaltet auf 'Notlauf' - so bin ich von Frankfurt nach Stuttgart mit 70KM/h gefahren..

Durch Ausschalten der Zündung und Neustart kann man zeitweise wieder normal fahren - aber der Effekt kommt ständig wieder...

VW hat durch auswechslen der Luftfilter-Anlage das Problem behoben - aber es gab keine offizielle Rückruf-Aktion...!!

Bernd