

# **Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!**

**Beitrag von „olly\_1“ vom 7. Juli 2007 um 16:46**

Danke für Eure Tipps

Habe nächste Woche einen Werkstatftermin und werde das Ergebnis hier Posten.

Ganz heisser Tipp kam von Jacky7 -- Danke für die schnelle Info !!

(Undichtheit im Schlauch/Schelle ect. zum Ladeluftkühler).

Dieser Fehler ist mein Favorit, da ich im Feb. einen leichten Remppler im Wald mit einem Baumstubben hatte, auf dem Weg ins Jagdrevier.

Dadurch hatte sich der Unterfahrschutz(Kunststoff) zerlegt und einiges leicht verbogen und der Schlauch könnte dort vorgeschädigt worden sein.

Hatte noch vergessen zu schreiben, das mein Dicker gewaltigt rußt !

Grüsse Olly