


# Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 7. Juli 2007 um 17:20

Hallo, Turboschlauch def. oder Drosselklappe klemmt. Dazu gibts beim  einen Eintrag im HST...

Gruß Thomas.....aus dem schönen HESSEN...

V6 TDI...Hobby WOWA 740.....