

Keine Sicht mehr in der Pfütze

Beitrag von „Blackhawk“ vom 9. Juli 2007 um 23:53

[Zitat von hannibal](#)

Hallo Leute,

kennt jemand das Problem? Wenn ich durch eine etwas größere Pfütze (kein Fluß) fahre schießt eine gewaltige Wasserfontäne direkt auf meine Windschutzscheibe. Die Sicht ist dann gleich Null und die Scheibenwischer bringen auch nichts mehr, fast so als ob man durch einen Wasserfall fährt. Andere Autos, die durch diese Pfützen fahren haben das Problem nicht, fahren aber auch etwas langsamer. Ich finds ja irgendwie auch faszinierend, weil ich noch nicht feststellen konnte auf welchem Weg der Wasserfall vom Boden auf meine Windschutzscheibe gelangt.

Ist das Normal beim Touareg?

Viele Grüße

Stephan

Alles anzeigen

Ist die Frage - was verstehst Du unter einer "etwas größeren Pfütze"

