

# Keine Sicht mehr in der Pfütze

**Beitrag von „elkam“ vom 10. Juli 2007 um 00:11**

Hallo,

kenne das "Problem" auch - und zwar erst seit ich nen Touareg habe. Bei den Limousinen oder Kombi's früher gab's das in der Form nicht.

Tritt durchaus auch auf normalen Strassen auf, die leichte "Wannen" haben und bei starkem Regen vollgelaufen sind und dann auch bei eher moderaten Geschwindigkeiten von 50 - 70 km/h.

Meine Erklärung ist, dass der T-Reg, wie andere SUVs höher liegt und damit das Spritzwasser von den Vorderreifen in einem steileren Winkel nach oben spritzt als dies bei Kombi's und Limo's der Fall ist (dort wird die Fontäne vom Radkasten abgefangen und nur ein Teil wesentlich flacher nach vorne gespritzt). In diese selbst generierte Fontäne fährt dann selbst rein....und die Sicht ist erstmal getrübt....aber damit kann ich bis jetzt leben, empfinde das nicht als kritisch.

Gruss,  
elkam