

Keine Sicht mehr in der Pfütze

Beitrag von „juma“ vom 10. Juli 2007 um 07:13

Servus,

[Zitat von hannibal](#)

[...]Ist das Normal beim Touareg?

wie Frank schon schrieb, liegt das mit Masse an den Fahrzeugüberhängen und zusätzlich an der eingestellten Höhe des Fahrwerks. Ist das Fahrwerk höher gestellt, landet mehr Bodenpersonal auf der WSS.

Allerdings habe ich das bis jetzt nie als Problem angesehen. Wenn ich sehe, dass eine Pfütze in entsprechendem Ausmaß kommt, wird der Wischer auf stärkste Stufe eingestellt und gut ist. Wenn man nicht gerade durch eine Silikonpfütze durchfährt, hat der auch keinerlei Probleme, die Scheibe ausreichend freizuhalten...