

Dicker bremst nicht !!!!

Beitrag von „MTK Panzer“ vom 10. Juli 2007 um 09:25

Vergleichbare Probleme gabs vor 1-2 Jahren auch bei Audi (beim A4 ist es mir persönlich bekannt); **alle** Werkstätten haben sich aber zu diesem Thema ausgeschwiegen; offizielle Version war damals "Salzrückstände auf den Bremsscheiben", was aber m.E. massiver Humbug ist/war . Der 😊 wird wohl auch hier nach Rücksprache mit WOB keine präjudizierende Aussage machen (dürfen)