

Keine Sicht mehr in der Pfütze

Beitrag von „Tilo“ vom 11. Juli 2007 um 07:31

[Zitat von Blackhawk](#)

Bis dato hab ich noch keine solche Probleme gehabt.
Eventuell liegt das an den vielgelästerten Schmutzfängern, die ich drauf habe
Das die den Wasserschwall fernhalten?

Wirklich noch nie gehabt? An den Schmutzfängern dürfte es nicht liegen, der Wasserschwall kommt in Pfützen direkt von vorne, was ich bis dato auch nicht kannte.

Was ich aber wesentlich lästiger finde ist die aerodynamische Fehlkonstruktion der "Spalten" der Motorhaube. Sofern man z.B. Morgentau auf der Motorhaube hat, darf man 4km die Scheibe wischen weil das Wasser nicht sauber weggedrückt wird sondern aus den Rillen rieselt...



VG
Tilo