

# Ungleichmäßiger Reifenabrieb am T GP

Beitrag von „EzioS“ vom 11. Juli 2007 um 17:49

[Zitat von bluwe](#)

.... laufen auffällig nach außen ab....

Touareg-Bonn hat das gleiche Problem, allerdings auf 19". Laut VW ist das wohl Standard. Meiner Meinung nach eher ein Problem des negativ Sturzes, welcher sich bei "größeren" Rädern leider verstärkt, hatte das jahrelang bei meinen Alfas.

Oder ein Luftdruckproblem?

