

# Heckscheibenheizung Audi TT Roadster

Beitrag von „GGue1313“ vom 11. Juli 2007 um 17:54

An alle Audi TT Besitzer;

Heute hab ich das erste Problem mit meinem Audi TT Roadster;  
(... ich höre schon die Worte: Warum habe ich mich auch vom Touareg getrennt?   )

Die Heckscheibenheizung funktioniert nur sehr unzureichend.

Die oberen 3 Drähte sind wohl ganz ohne Funktion. 

Heute hat mich mein  zu diesem Thema angerufen.  
Die oberen 3 Drähte sind abgerissen, deshalb keine Heizleistung.  
Deshalb ist auch die Spannung bei den anderen Heizdrähten zu niedrig.

Beim TT gibt es aber keine "Ersatzscheibe", einzige Lösung:  
Es musste das ganze Verdeck inkl. der Heckscheibe getauscht werden.  
(das kann ja wohl nicht war sein, oder?)   

Eine andere Lösung wird es wohl nicht geben, oder?