

Ungleichmäßiger Reifenabrieb am T GP

Beitrag von „GGue1313“ vom 11. Juli 2007 um 17:58

[Zitat von bluwe](#)

Hallo Touaregfreunde

An meinem T GP laufen alle 4 Räder auffällig nach außen ab.Habe 20" montiert,und hatte diese schon beim Vorgänger,allerdings ohne Probleme.

Hat jemand eine Erklärung?Liegt es vielleicht am Wankausgleich?Habe nunmehr 11tkm gefahren.

Werde mich die Woche wohl mal beim 😊 informieren.

Gruss

MARKUS

Alles anzeigen

Das gleich Problem hatte ich bei meinen Touareg R5 (MJ 2005) mit Sportfahrwerk auch (275x45x19); Nachdem ich den Luftdruck auf 3,0 bar 🚗 angeboben hatte wurde es besser! Trotzdem haben die Reifen nie länger als 12.000km gehalten, und das bei normaler Fahrweise.

