

Heckscheibenheizung Audi TT Roadster

Beitrag von „Blackhawk“ vom 11. Juli 2007 um 18:20

[Zitat von GGue1313](#)

Heute hat mich mein 😊 zu diesem Thema angerufen.
Die oberen 3 Drähte sind abgerissen, deshalb keine Heizleistung.
Deshalb ist auch die Spannung bei den anderen Heizdrähten zu niedrig.

Beim TT gibt es aber keine "Ersatzscheibe", einzige Lösung:
Es musste das ganze Verdeck inkl. der Heckscheibe getauscht werden.

Alles anzeigen

Wenn der TT neu ist, dann soll er halt das Verdeck auf Garantie tauschen (ist immer noch besser als eine Reparatur daran)

Wenn gebraucht gekauft - Leitsilber und so wie FrankS beschrieben hat damit reparieren.
Funktioniert garantiert und ist so gut wie nicht zu sehen
Bekommst Du im gut sortierten Autozubehörhandel

Variante 3 - siehe juma 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪

