

Dicker bremst nicht !!!!

Beitrag von „weide_de“ vom 12. Juli 2007 um 17:29

Das war mein Werkstattaufenthalt Nr 28 bei KM-Stand 61375

Auch der Freundliche konnte es bei einer Testfahrt erfreulicherweise (?) nachvollziehen. Auch bei mir war der Dicke drei Tage in der Werkstatt verschwunden wegen Testprogramm nach Rücksprache mit Wolfsburg. Laut Chronologie wurde der Tandem-Hauptbremszylinder (7H0611019B) (auf Garantie) ausgetauscht; der Fehler ist bis heute nicht wieder aufgetreten.