

Dicker bremst nicht !!!!

Beitrag von „Blackhawk“ vom 12. Juli 2007 um 21:31

[Zitat von FrankS](#)

..... im Winter bei gut gesalzener Fahrbahn

Da kommt es zusätzlich noch darauf an, welches Salz gestreut wurde.

Die Unterschiede dabei sind Welten !!

Ist aber sicher nicht das Problem beim T
Ich tippe da schon eher auf ein Ventil im ABS-Aggregat

Hatte sowas selbst mal in einem Bora
Wollte mir auch keiner glauben - bis einer unserer Mechaniker eine Probefahrt machte
Wie er bei unserer Einfahrt abbiegen wollte, brauchte er fast 200 Meter Bremsweg (bei 40 km/h)

ABS - Aggregat gewechselt und eine Ruhe war - nie wieder Probleme

