

# Wasser im Beifahrerfußraum

Beitrag von „MemphisStein“ vom 13. Juli 2007 um 17:15

[Zitat von noti](#)

Bevor du die Scheibe wechseln läßt, soll dein 😊 den "Wasserkasten" überprüfen. War nämlich bei mir mit Laub und Dreck voll, sodass der Ablauf zu war. Als das Wasser dann über die Luftansaugung für den Innenraum ging, kam es über den inneren Luftfilter (und der ist genau rechts unter dem Handschuhfach) in den rechten Fußraum.

Der Kandidat hat 100 Punkte.

Der Dicke ist zurück. War genau der Wasserkastenablauf. Ist bei meinem 😊 das erste Mal beim Touareg, bei anderen Fzg aus der VAG-Familie wohl schon öfter vorgekommen.

Der Dicke kam so schnell wieder, dass er noch nicht ganz trocken ist und ich den Erdgas Touran nicht mal Probe fahren konnte, da den meine frühere Geliebte mitgenommen hatte.

Wenn jetzt auch noch keine Rechnung kommt, bin ich zu Frieden.