

Airbag-Fehler und Navi/Radio/CD-Einheit-Problem

Beitrag von „Carli“ vom 15. Juli 2007 um 15:50

Hallo zusammen,

dieser Airbagfehler kommt mir auch bekannt vor.
Bei mir wurde 3x der Fahrersidebag komplett getauscht.
VW hat dann irgendwann erkannt, dass es an dem Steck-
verbinder liegt. Daraufhin wurde der Stecker entfernt und
die Kabel verlötet. Seither ist Ruhe.

Carli

.