

Probleme mit Isofix bei König Sportsitzanlage

Beitrag von „JH-W12“ vom 17. Juli 2007 um 11:13

Hallo T-RACK.

Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Einführhilfen haben wir auch, aber keinen Hammer der groß genug wäre um diese in den Spalt zwischen den Polstern "zu prügeln" 😞 .

Tatsächlich drücken bei unserem T-Reg die Fahrzeugseitigen Isofix Befestigungsbügel so fest an die Unterseite der Rückenlehnen, daß ich noch nicht einmal den Kleinen Finger dazwischen bekomme.

Wahrscheinlich ist es wirklich ein exklusives Problem der Sportsitzanlage 🤔

Nun ja, warten wir mal das Treffen in WOB ab, vielleicht hat da ja jemand einen Tipp für uns.

Trotzdem nochmals besten Dank und Grüße aus dem Norden

Jan