

Ungleichmäßiger Reifenabrieb am T GP

Beitrag von „Matoja“ vom 17. Juli 2007 um 13:40

Hallo, wer kann mir weiterhelfen?

Ich fahre seit ca. 15 Monaten einen V10 Tdi, bisher 88000 km 🚗. Bei meinem 5. Reifensatz verschleißt der hintere rechte Reifen innerhalb von 8000 km total, der Rest zeigt normale Abnutzung. Montiert sind 275-45-19 Pirelli.

Ich fahre fast nur Autobahn in Geschwindigkeitsbereich von 140 -160 km/h.

Reifen und VW Händler sind ahnungslos. Aus dem Forum weiß ich aber, das dies kein Einzelfall ist und das Werk eventuell neue Reifen spendiert. Wer weiß mehr.

Viele Grüße aus dem Urlaub.