

Reifenverschleiß hinten rechts

Beitrag von „windeck“ vom 18. Juli 2007 um 07:25

[Zitat von EzioS](#)

Hallo Matoja,

.... die kann man ja beim V10 ausschliessen, aufgrund des Luftfahrwerks.



Hey,

wieso ausschließen? Kann beim Luftfahrwerk nichts kaputt gehen?

Bei dem dargestelltem Schadensbild würde ich auf jeden Fall hinten rechts die Luftfedereinheit überprüfen lassen. Aber im Prinzip können da viele Ursachen entscheidend sein Luftfeder, Luftdruck, Differenzialgetriebe oder einfach `nen schlechten Reifen erwischt. Soll ja auch mal vorkommen.

Viel Glück bei der Schadensbehebung.

Grüße Ralf