

# Probleme mit Scheibenwischern

**Beitrag von „vmax94“ vom 29. Juli 2007 um 21:28**

Hallo,

habe letzten Freitag 'auf Kulanz' neue Wischer bekommen, da der Wischer der Fahrerseite in der unteren Hälfte stark 'gerubbelt' hat...

Habe dann auch das Einstellen des Wischerarm-Winkels angesprochen --> eindeutige Aussage der Werkstatt --> das geht bei diesen Wischern nicht mehr !!!!!!!!!!!!!!!

Übrigens - VW weiss anscheinend von den 'Rubbelp Problemen' der TOUAREG-Wischer !

Aber Anweisung an die Werkstätten/Händler --> kein Austausch --> Kunde muss das akzeptieren....

Ist das alles eigentlich noch normal ???