

Ungleichmäßiger Reifenabrieb am T GP

Beitrag von „bluwe“ vom 6. August 2007 um 16:55

UPDATE

Hallo zusammen

mein 😊 hat heut morgen angerufen...bekomme nun 2 neue Conti´s von WOB spendiert...

Mir soll es recht sein aber die Ursache ist sicherlich nicht behoben;) 😞 ...?

Vergangene Woche wurde die Spur vermessen und neu eingestellt,hab aber nicht den Eindruck das sich was gebessert hat.

Werde auf jeden Fall die neuen im Auge behalten

Gruss

MARKUS 🗨️