

Softwareupdate Steuergerät Regensensor

Beitrag von „MichiSchmidt“ vom 6. August 2007 um 21:53

Moin moin!

Bei mir war der Lichtsensor defekt. VW hat den erneuert. Seid dem habe ich bei Regen nur noch Probleme mit meinen Wischern. Mal wischen sie schnell mal langsam dann mal wieder gar nicht. Kann es sein, dass der Lichtsensor nur zusammen mit einen neuen Regensensor verbaut werden kann? Denn vorher ging mein Regensensor ohne Probleme. VW sagt, das der Lichtsensor einzeln oben drin ist. Aber so ganz kann ich das nicht glauben. 🤖

Gruß

Michael